

Защита и восстановление насадок Корта.

Заказчик

Судовладелец, Ванкувер, Канада

Дата

Июнь, 2005 г.

Проблема

Разрушенные эрозией насадки Корта.

Описание ремонта

Защита и восстановление насадки Корта буксира.

Материал

Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal)

Belzona® 1341 (Supermetalgilde)

Основание

Малоуглеродистая сталь

Методика ремонта

Ремонт был выполнен в соответствии с Belzona® методиками SOS-1 и 2.

Факты

Владелец в серьез задумывался о монтаже стальных колец в насадки. Ремонт Belzona® был наиболее быстрым, легким и дешевым из двух альтернатив.

Фото

1. Вид буксира в сухом доке
2. Вид отпескоструенной насадки
3. Нанесение первого слоя Belzona® 1341
4. Законченный ремонт и защита



Copyright © 2009 Belzona International Ltd. Все права защищены. Никакая часть этого произведения, защищенного данными авторскими правами, не может быть воспроизведена или использована в любой форме или любыми средствами – графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, аудио-, видеозапись, или посредством систем хранения и ретрансляции информации – без разрешения издателя. Belzona® и Belest® являются зарегистрированными товарными знаками.


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение
www.belzona.com



Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567 641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.com

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4000
f: +1 (305) 599-11-40
r: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Choburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Russia
ZAO "Composit-Service"
Gatchina, Russia
t/E: +7 (812) 336-40-32
t/E: +7 (81371) 9-42-73
e: info@zaocs.ru