

Решена проблема ремонта блока двигателя.

Заказчик

Судоремонтный завод

Дата

Август 2005

Тип оборудования

Ремонт дренажного насоса

Проблема

Шатун выбил кусок корпуса двигателя

Материал

Бельзона 1111 (Суперметалл)

Основание

Литая сталь

Методика ремонта

Ремонт производится в соответствии с Бельзона методикой ENC-1

Факты

Цена нового двигателя составляла более \$50000.

Цена работы и материалов \$5180.

Судовладелец сэконобил более \$45000

Фотографии

1. Разрушение блока двигателя
2. Разгар ремонта
3. Отремонтированный блок двигателя



Copyright © 2009 Belzona International Ltd. Все права защищены. Никакая часть этого произведения, защищенного данными авторскими правами, не может быть воспроизведена или использована в любой форме или любыми средствами – графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, аудио-, видеозапись, или посредством систем хранения и считывания информации – без разрешения издателя. Belzona® и Belestal® являются зарегистрированными товарными знаками.



Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567 641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.com

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-400
f: +1 (305) 599-11-40
r: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Choburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Russia
ZAO "Composit-Service"
Gatchina, Russia
t/E: +7 (812) 336-40-32
t/E: +7 (81371) 9-42-73
e: info@zaocs.ru

BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение
www.belzona.com