

Решена проблема ремонта и защиты насоса.

Заказчик

Судостроительный подрядчик

Дата

Август 1999

Тип оборудования

Ремонт дренажного насоса

Проблема

Абразивный износ из-за попадания больших корней и камней, привел к поломке водореза и удалению защитного резинового покрытия

Материал

Бельзона 2311 (СР-Эластомер)

Основание

Резина

Методика ремонта

Ремонт производится в соответствии с Бельзона методикой СЕР-1

Факты

С помощью Бельзона 2311 ремонт был произведен очень быстро. Все физико-механические свойства полимера были достигнуты меньше чем за два часа, позволив минимизировать время простоя

Фотографии

1. Повреждение
2. Ремонт
3. Дренажный насос готов к эксплуатации



Copyright © 2009 Belzona International Ltd. Все права защищены. Никакая часть этого произведения, защищенного данными авторскими правами, не может быть воспроизведена или использована в любой форме или любыми средствами – графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, аудио-, видеоозвучивание, или посредством систем хранения и считывания информации – без разрешения издателя. Belzona® и Belestal® являются зарегистрированными товарными знаками.


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение
www.belzona.com



Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567 641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.com

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4000
f: +1 (305) 599-11-40
r: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Choburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Russia
ZAO "Composit-Service"
Gatchina, Russia
t/f: +7 (812) 336-40-32
t/f: +7 (81371) 9-42-73
e: info@zaocs.ru