

## С помощью Belzona® восстановлен ротор вакуумного насоса.

### Заказчик

Производитель сахара

### Дата

1993

### Тип оборудования

Ротор вакуумного насоса

### Проблема

Разрушение ротора было вызвано кавитацией.

### Методика ремонта

Ремонт был выполнен в соответствии с Belzona® методиками CEP-1.

### Материал

Belzona® 1111

Belzona® 1341

### Основание

Чугун

### Факты

Защитные системы Belzona® доказали свою высокую надежность в борьбе с кавитационным износом. Данный насос находился в эксплуатации более пяти лет после обработки.

### Фото

1. Вид состояния ротора до ремонта
2. Восстановленный и защищенный ротор
3. Ротор после многих лет эксплуатации



Copyright © 2009 Belzona International Ltd. Все права защищены. Никакая часть этого произведения, защищенного данными авторскими правами, не может быть воспроизведена или использована в любой форме или любыми средствами – графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, аудио-, видеозапись, или посредством систем хранения и считывания информации – без разрешения издателя. Belzona® и Belestal® являются зарегистрированными товарными знаками.



Europe & Africa  
Belzona Polymerics Ltd.  
Harrogate, UK  
t: +44 1423 567 641  
f: +44 1423 505967  
e: belzona@belzona.com

The Americas  
Belzona Inc.  
Miami, FL USA  
t: +1 (305) 594-400  
f: +1 (305) 599-11-40  
r: belzona@belzona.com

Asia & Oceania  
Belzona Asia Pacific  
Choburi, Thailand  
t: +66 38 378099  
f: +66 38 378098  
e: belzona@belzona.cn

China  
Belzona Hong Kong  
Hong Kong, China  
t: +852 3101 7461  
f: +852 3101 7530  
e: belzona@belzona.hk

Russia  
ZAO "Composit-Service"  
Gatchina, Russia  
t/E: +7 (812) 336-40-32  
t/E: +7 (81371) 9-42-73  
e: info@zaocs.ru

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)