

С помощью Belzona® 1811 защищен шнек подачи готовой продукции.

Заказчик

Производитель сахара

Дата

1999

Тип оборудования

Шнек подачи пищевой стружки расположенный в диффузоре готовой продукции.

Проблема

Сильный абразивный износ. На эмалевом покрытии до 7,5 мм и на трубчатом вале до 25 мм.

Материал

Belzona® 1811

Основание

Углеродистая сталь

Методика ремонта

Ремонт был выполнен в соответствии с Belzona® методиками SHM-14.

Факты

Если бы ремонт с помощью Бельзона не был бы реализован, это привело бы к необходимости проведения агрегатной замены шнека, что само по себе дорого и вызвало бы значительный простой производства. На отремонтированном шнеке во время инспекции в ходе останова следующего года, не было отмечено ни какого износа.

Фото

1. Общий вид оборудования
2. Восстановленный и защищенный шнек
3. Шнек после многих лет эксплуатации



Copyright © 2009 Belzona International Ltd. Все права защищены. Никакая часть этого произведения, защищенного данными авторскими правами, не может быть воспроизведена или использована в любой форме или любыми средствами – графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, аудио-, видеозапись, или посредством систем хранения и считывания информации – без разрешения издателя. Belzona® и Belest® являются зарегистрированными товарными знаками.



Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567 641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.com

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-400
f: +1 (305) 599-11-40
r: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Choburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Russia
ZAO "Composit-Service"
Gatchina, Russia
t/E: +7 (812) 336-40-32
t/E: +7 (81371) 9-42-73
e: info@zaocs.ru


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение
www.belzona.com