

Защита *Belzona* горизонтального выталкивающего сосуда.

Заказчик

НПЗ, Австралия

Дата

Май 2004

Проблема

Возникновение коррозии в нижней трети сосуда где скапливается вода. Сосуд удаляет жидкие углеводороды выбывающие из пр-го цинка, H₂S и HF.

Описание ремонта

Горизонтальный сосуд выталкивания пламени. Нормальная рабочая температура 60 0С, но время от времени может достигать 80 0С на короткий период.

Материал

Belzona® 5891 (HT Immersion Grade)

Основание

Сталь

Методика ремонта

Ремонт был выполнен в соответствии с *Belzona*® методиками ТСС-5. После полной очистки сосуд был отпескоструен и защищен *Belzona*® 5891.

Факты

Belzona® 5891 обеспечивает великолепную защиту от воздействия широкого перечня углеводородов, других химикатов в условиях высоких температур предусмотренных в нефтехимическом оборудовании.

Фото

1. Доступ к сосуду
2. Применение *Belzona*® 5891
3. Применение *Belzona*® 5891 на пол пути
4. Законченный ремонт



Copyright © 2009 Belzona International Ltd. Все права защищены. Никакая часть этого произведения, защищенного данными авторскими правами, не может быть воспроизведена или использована в любой форме или любыми средствами – графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, аудио-, видеозапись, или посредством систем хранения и считывания информации – без разрешения издателя. *Belzona*® и *Belesta*® являются зарегистрированными товарными знаками.


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение
www.belzona.com



Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567 641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.com

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4000
f: +1 (305) 599-11-40
r: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Choburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Russia
ZAO "Composit-Service"
Gatchina, Russia
t/E: +7 (812) 336-40-32
t/E: +7 (81371) 9-42-73
e: info@zaocs.ru