

Belzona защищена бетонная чаша башни охлаждения.

Заказчик

Штаб квартира корпорации

Дата

2006

Проблема

Чаша градирни подвергалась разрушению из-за воздействия химически подготовленной воды. Если бы ремонт не был произведен бетон продолжил бы разрушаться, что привело бы к образованию протечек.

Описание ремонта

Чаша градирни нуждалась в защите.

Материал

Belzona® 5811 (Immersion grade)

Основание

Бетон

Методика ремонта

Ремонт был выполнен в соответствие с Belzona® методикой НЕХ-7.

Факты

Для гермитизации пористой поверхности бетона было использовано материала примерно на 30 000 долларов. Этот ремонт упредил серьезные проблемы в будущем.

Фото

1. Внешний вид градирни, дренажа и зоны очистки чаши
2. Начало покрытия чаши
3. Полностью законченный ремонт, бетон герметизирован и защищен



Copyright © 2009 Belzona International Ltd. Все права защищены. Никакая часть этого произведения, защищенного данными авторскими правами, не может быть воспроизведена или использована в любой форме или любыми средствами – графическими, электронными или механическими, включая фотопечать, аудио-, видеозапись, или посредством систем хранения и ретрансляции информации – без разрешения издателя. Belzona® и Belest® являются зарегистрированными товарными знаками.


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение
www.belzona.com



Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567 641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.com

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-400
f: +1 (305) 599-11-40
r: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Choburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Russia
ZAO "Composit-Service"
Gatchina, Russia
t/E: +7 (812) 336-40-32
t/E: +7 (81371) 9-42-73
e: info@zaocs.ru