

Холодильная установка отремонтирована Belzona.

Заказчик

Пятизвездочный отель

Дата

Апрель, 2005

Проблема

Коррозийные разрушения трубной доски и водяной камеры.

Описание ремонта

Холодильная установка системы кондиционирования пятизвездочного отеля.

Материал

Belzona® 1341 (SuperMetalGlide)

Основание

Сталь

Методика ремонта

Ремонт был выполнен в соответствии с Belzona® методикой НЕХ-3.

Факты

Долговечная защита установки была реализовано за очень короткое время простоя. Подготовка и выполнение ремонта не помешали работе отеля в обычном режиме, как и было указано менеджментом отеля.

Фото

1. Коррозирующая водяная камера
2. Подготовка поверхности
3. Отремонтированная трубная доска
4. Защищенная водяная камера



Copyright © 2009 Belzona International Ltd. Все права защищены. Никакая часть этого произведения, защищенного данными авторскими правами, не может быть воспроизведена или использована в любой форме или любыми средствами – графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, аудио-, видеозапись, или посредством систем хранения и ретрансляции информации – без разрешения издателя. Belzona® и Belest® являются зарегистрированными товарными знаками.


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение
www.belzona.com



Europe & Africa
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567 641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.com

The Americas
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-400
f: +1 (305) 599-11-40
r: belzona@belzona.com

Asia & Oceania
Belzona Asia Pacific
Choburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Russia
ZAO "Composit-Service"
Gatchina, Russia
t/f: +7 (812) 336-40-32
t/f: +7 (81371) 9-42-73
e: info@zaocs.ru